

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
С.Н. Простецова

«01» апреля 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 12

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская сош» в селе Голынщина

1.2. Адрес объекта 393370 Тамбовская обл, Кирсановский район, село Голынщина, д. 81А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 588,5 кв. м

1.4. Год постройки здания 1914, последнего капитального ремонта 2012 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального 2026

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Голынщина (филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Голынщина)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 393378 Тамбовская область, Кирсановский район, с. Большая Уваровщина д.1а

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9. Форма собственности - государственная,

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Кирсановского района Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 393360 Тамбовская область, г.Кирсанов, ул. Советская д.25, тел. (47537) 35531

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 27

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доступно движением пассажирским транспортом до остановки магазина «Прайм» маршрутом Кирсанов - с. Голынщина.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет

3.2.4 Перекрестки: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	«А»

- указывается один из вариантов: «А» (доступны специально выделенные участки),

«Б» (доступность всех зон и помещений), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2026 г** в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» и муниципальной программы «Доступная среда Кирсановского района на 2015 -2024 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование **с администрацией Кирсановского района Тамбовской области**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается **нет**

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности **Интернет портал «Жить вместе» Тамбовской области**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от **«01» апреля 2022 г.**,
2. Акта обследования объекта: № 123 от **«01» апреля 2022 г.**,
3. Решения Комиссии: **Объект доступен условно от «01» апреля 2022 г.**

«01» апреля 2022 г.

АНКЕТА
Филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Голынщина
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 12

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская сош» в селе Голынщина
- 1.2. Адрес объекта 393370 Тамбовская обл, Кирсановский район, село Голынщина, д. 81А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 588,5 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1914, последнего капитального ремонта 2012 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального 2026

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Голынщина (филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Голынщина)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 393378 Тамбовская область, Кирсановский район, с. Большая Уваровщина д.1а
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - государственная,
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Кирсановского района Тамбовской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 393360 Тамбовская область, г.Кирсанов, ул. Советская д.25, тел. (47537) 35531

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности - образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 27
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доступно движением пассажирским транспортом до остановки магазина «Прайм» маршрутом Курсанов - с. Голыница.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ

«01» апреля 2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 12**

Кирсановский район

«01» апреля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская сош» в селе Голынщина
- 1.2. Адрес объекта 393370 Тамбовская обл, Кирсановский район, село Голынщина, д. 81А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 588,5 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1914, последнего капитального ремонта 2012 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального 2026

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Голынщина (филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Голынщина)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 393378 Тамбовская область, Кирсановский район, с. Большая Уваровщина д.1а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - образование (детский сад)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
доступно движением пассажирским транспортом до остановки магазина «Прайм» маршрутом Кирсанов - с. Голынщина.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
-----------	--	---

1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1,10
2	Вход (входы) в здание	ДЧИ(Г,У)		2,3,10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧИ (Г,У)		3,4,5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		5
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧИ(Г,У)		6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		7,8,9
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2026 года в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» и муниципальной программы «Доступная среда Кирсановского района на 2015 -2024 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории - **ДП-В**

(Оценка результата исполнения программы, плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии **администрации Кирсановского района Тамбовской области**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. **согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры**

4.4.3. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации,**

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности **Интернет – портал «Жить вместе» Тамбовской области**

5.Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- 1. Территория, прилегающая к объекту на 2 л.
- 2. Входа (входов) в здание на 2 л.
- 3. Путей движения в здании на 1 л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
- 5. Санитарно - гигиенических помещений на 1 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 2 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ **нет**

7. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) **не имеется**

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Начальник отдела образования С.Н. Простецова

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Комиссия по проведению обследования и паспортизации образовательной организации

Заместитель начальника отдела образования
администрации Кирсановского района Д.В. Болотина
(Должность, Ф.И.О.) *(подпись)*

Начальник отдела строительства и ЖКХ
администрации Кирсановского района А.В.Трушин
(Должность, Ф.И.О.) *(подпись)*

Директор МБОУ «Уваровщинская сош» Е.Н. Хохлова
(Должность, Ф.И.О.) *(подпись)*

Заместитель директора по административно - хозяйственной
работе МБОУ «Уваровщинская сош» Т.И.Шевченко
(Должность, Ф.И.О.) *(подпись)*

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Голынщина Тамбовская область,
Кирсановский район, с. Голынщина, д. 81А

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Пл ане	№ фо то	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1. 1	Вход (входы) на территорию	есть	1, 10			К,О,Г,С,У	Не нуждается	
1. 2	Путь (пути) движения на территории	есть	1, 10			К,О,Г,С,У	Не нуждается	
1. 3	Лестница (наружная)	нет						
1. 4	Пандус (наружный)	нет						
1. 5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		1			К,О,Г,С,У	Не нуждается	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ДУ-В		1,10	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект доступен частично всем

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Голынщина Тамбовская область, Кирсановский район, с. Голынщина, д.81А

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		10		К,О,Г,С,У	Не нуждается	
2.4	Дверь (входная)	есть		2		К,О,Г,С,У	Не нуждается	
2.5	Тамбур	есть		3	Имеется ступенька, отсутствует пандус, поручни, разметка	О,К,С	Капитальный ремонт	Установка пандуса, поручней, разметки
	ОБЩИЕ требования к зоне			2,3,10		О,К,С	Капитальный ремонт	Установка пандуса, поручней, разметки

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И(Г,У)		2,3,10	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен частично избирательно (Г,У)

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Голынщина Тамбовская обл, Кирсановский район,
с. Голынщина, д.81А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		4	Отсутствуют перила вдоль коридора, разметка	О,С	Технический ремонт	Перила, разметка
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3		К,О	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		3		К,О,Г,С,У	Не нуждается	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3,4,5		К,О,С	Капитальный ремонт	Установка пандуса, поручней в тамбур, перил в коридоре, разметка
	ОБЩИЕ требования к зоне			3,4,5		К,О,С	Капитальный ремонт	Установка пандуса, поручней в тамбур, перил в коридоре, разметка

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И(Г,У)		3,4,5	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

К

заключению: _____

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Голынщина Тамбовская обл, Кирсановский район, с. Голынщина, д.81А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		5		К,О,Г,С,У	Не нуждается	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне			5		К,О,Г,С,У	Не нуждается	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Учебная зона	ДП-В		5	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен полностью всем

Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Голынщина Тамбовская область,
Кирсановский район, с. Голынщина, д.81А

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		6	Поручни, штанга, управление спуском воды, аварийное освещение	К,О,С	Капитальный ремонт	Поручни, штанга, управление спуском воды, аварийное освещение
5.2	Душевая комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне			6	Поручни, штанга, управление спуском воды, аварийное освещение	К,О,С	Капитальный ремонт	Поручни, штанга, управление спуском воды, аварийное освещение

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)		6	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: объект доступен частично избирательно (Г,У)

**Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Голынщина Тамбовская область,
Кирсановский район, с. Голынщина, д.81А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		9		К,О,У	Не нуждается	
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует акустические средства	Г	Индивидуальное решение с ТСР	Установить акустические средства
6.3	Тактильные средства	есть		7,8		С	Не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне			7,8, 9		К,О,У, Г,С	Индивидуальное решение с ТСР	Установка акустических средств

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУЧ- В		7,8,9-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: Объект доступен частично всем