

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
С.Н. Простецова

"01" апреля 2022 г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово
№ 6

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово
1.2. Адрес объекта: 393354 Тамбовская обл. Кирсановский р-н, село Соколово ул. Центральная д.8
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2216,10 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да, 26204 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального 2027

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Соколово (филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 393378 Тамбовская обл. Кирсановский район с.Большая Уваровщина д.1а
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление,
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность, муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел образования администрации Кирсановского района Тамбовской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 393360 Тамбовская область, г. Кирсанов ул. Советская д.25, тел. (47537) 35531

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 111

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида ДА

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Доступно движение пассажирским транспортом г. Кирсанов – с. Подвигаловка

Школьный автобус с. Ольшановка-с.Соколово 20 км

С.Ульяновка-с. Соколово-12 км.

П.Садовый- с.Соколово -8 км.

П.Полевой–с. Соколово-7,5 км

С.Кондаурово Гавриловского района-с. Соколово -8 км.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 40 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет – нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,К,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект доступен условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2027 г

в рамках исполнения **Государственной программы «Доступная среда» и муниципальной программы «Доступная среда Кирсановского района на 2015-2024 годы»**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование **с администрацией Кирсановского района Тамбовской области**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) – **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности Интернет-портал «Жить вместе» Тамбовской области

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от **"01" апреля 2022г.,**

2. Акта обследования объекта: **№ 06 от "01" апреля 2022 г.**

3. Решение Комиссии: **Объект доступен условно от «01» апреля 2022 г.**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
С.Н. Простецова

"01" апреля 2022 г

**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово
№ 6**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово
- 1.2. Адрес объекта: 393354 Тамбовская обл. Кирсановский р-н, село Соколово ул. Центральная д.8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2216,10 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да, 26204 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального 2027
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) филиал муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Соколово (филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Соколово).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 393378 Тамбовская обл. Кирсановский район с.Большая Уваровщина д.1а
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная,
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная,
- 1.11. Вышестоящая организация - отдел образования администрации Кирсановского района Тамбовской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 393360 Тамбовская область, г. Кирсанов ул. Советская д.25, тел. (47537) 35531

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование,
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: ДЕТИ
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 111
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида ДА

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Доступно движение пассажирским транспортом г. Кирсанов – с. Подвигаловка
Школьный автобус с.Ольшановка-с.Соколово 20 км
С.Ульяновка-с. Соколово-12 км.
П.Садовый- с.Соколово -8 км.
П.Полевой–с. Соколово-7,5 км
С.Кондаурово Гавриловского района-с. Соколово -8 км.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 40 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути ДА

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: НЕТ

3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
С.Н. Простецова

_____ "01" апреля 2022 г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
Филиал МБОУ «Уваровщинская сош « в с. Соколово
№ 6**

Кирсановский район

01 апреля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово
1.2. Адрес объекта: 393354 Тамбовская обл. Кирсановский р-н, село Соколово ул. Центральная д.8
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 2216,10 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да, 26204 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 капитального 2027
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): филиал _____ муниципального _____ бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Соколово (филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Соколово).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)393378 Тамбовская обл. Кирсановский район с.Большая Уваровщина д.1а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Доступно движение пассажирским транспортом г. Кирсанов – с. Подвигаловка

Школьный автобус с.Ольшановка-с.Соколово 20 км

С.Ульяновка-с. Соколово-12 км.

П.Садовый- с.Соколово -8 км.

П.Полевой–с. Соколово-7,5 км

С.Кондаурово Гавриловского района-с. Соколово -8 км.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 40 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути ДА

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1,8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)		1,2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,Г,У)		2,3,6,7,9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)		5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		4,12,13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		8

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект доступен условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ- **2027г**

в рамках исполнения **Государственной программы «Доступная среда» и муниципальной программы «Доступная среда Кирсановского района на 2015-2024 годы»**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории – **ДП-В**

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование на Комиссии **администрации Кирсановского района Тамбовской области**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. **согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры**

4.4.3. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации **Интернет-портал «Жить вместе» Тамбовской области**

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ **нет**

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) **не имеется**

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Начальник отдела образования С.Н. Простецова

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Комиссия по проведению обследования и паспортизации образовательной организации

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Заместитель начальника отдела образования

администрации района Д.В. Болотина

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Начальник отдела строительства и ЖКХ

администрации района А.В. Трушин

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Директор МБОУ «Уваровщинская сош» Е.Н. Хохлова

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Заместитель директора по административно- хозяйственной работе МБОУ «Уваровщинская сош» Т.И. Шевченко

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово, Тамбовская область, Кирсановский район, с. Соколово, ул. Центральная, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Да		8		К,О,Г,С,У	Не нуждается	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Да		8		К,О,Г,С,У	Не нуждается	
1.3	Лестница (наружная)	есть		1	Отсутствуют пандус, поручни, разметка	К,О,С	Капитальный ремонт	Пандус, поручни, разметка
1.4	Пандус (наружный)	Нет					Капитальный ремонт	пандус
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне			1,8	Отсутствуют пандус, поручни, разметка	К,О,С	Капитальный ремонт	Пандус, поручни, разметка

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В		1,8	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект доступен частично всем

Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово, Тамбовская область, Кирсановский район, с. Соколово, ул. Центральная, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	да		1	Отсутствуют пандус, поручни, разметка	К,О,С	Капитальный ремонт	Пандус, поручни, разметка
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Дверь (входная)	есть		1		К,О,Г,С,У	Не нуждается	
2.4	Тамбур	есть		2		К,О,Г,С,У	Не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне			1,2		К,О,С	Капитальный ремонт	Пандус, поручни, разметка

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г,У)		1,2	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект доступен частично избирательно (Г,У).

Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово, Тамбовская область, Кирсановский район, с. Соколово, ул. Центральная, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		2,7, 9	Отсутствуют перила вдоль коридора, разметка	О,С	Текущий ремонт	Перила, разметка
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3		К,О,С	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		6,9		К,О,Г, С,У	Не нуждается	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		2,7, 9	Отсутствуют перила вдоль коридора, разметка	О,С	Текущий ремонт	Перила, разметка
	ОБЩИЕ требования к зоне			2,3, 6,7, 9		О,С	Текущий ремонт	Перила, разметка

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,К)		2,3,6,7,9	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект доступен частично избирательно (Г,У,К)

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово, Тамбовская область, Кирсановский район, с. Соколово, ул. Центральная, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		11		К,О,Г,У, С	Не нуждается	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		11		К,О,Г,У, С	Не нуждается	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		11	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен полностью всем

Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово, Тамбовская область, Кирсановский район, с. Соколово, ул. Центральная, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		5	Поручни, пандус, расширение дверной проем, замена двери, пороги, штанга, управление спуском воды, аварийное освещение	К,О,С	Капитальный ремонт	Поручни, пандус, расширение дверного проема, замена двери, пороги, штанга, управление спуском воды, аварийное освещение
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне			5	Поручни, пандус, расширение дверной проем, замена двери, пороги, штанга, управление спуском воды, аварийное освещение	К,О,С	Капитальный ремонт	Поручни, пандус, расширение дверного проема, замена двери, пороги, штанга, управление спуском воды, аварийное освещение

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)		5	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект доступен частично избирательно (Г,У)

**Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		13		К,О,У	Не нуждается	
6.2	Акустические средства	нет				Г	индивидуальное решение с ТСР	Установить акустические средства
6.3	Тактильные средства	есть		4,12		С	Не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне			4,12,13		К,О,У, Г,С	Индивидуальное решение с ТСР	Установить акустические средства

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В		4,12,13	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект доступен частично всем

Приложение 7
к Акту обследования к паспорту доступности от «01» апреля 2022 г.
Результаты фотофиксации на объекте



Рис. № 4



фото №5 туалет для учащихся



фото №6 вход в столовую



фото №7 корридор 1 этажа



Ограждение



фото №9 корридор 2 этажа

Рис. № 8

Рис. № 10



Рис. № 11



Рис. № 12



Рис. № 13

